

# FERVE F-9050

CARGADOR DE BATERÍAS Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN  
BATTERY CHARGER & POWER SUPPLY

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY

Tensión constante de 13,6V/14,4V.  
Corriente máxima 50A. Especial  
para reprogramaciones.

*Constant voltage 13.6V/14.4V.  
Maximum current 50A.  
Special for reprogramming.*

1~50A 12V



CE

F-9050



# FERVE F-9050

CARGADOR DE BATERÍAS Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN  
BATTERY CHARGER & POWER SUPPLY



## F-9050

CARGADOR DE BATERÍAS  
BATTERY CHARGER

120-240 V ~ 50/60 Hz • 650 W

12 V

1 ~ 50 A arith.  
1 ~ 50 A eff.



1~50A 12V

314 x 232 x 95mm  
5,450kg

## F-9050

FUENTE DE ALIMENTACIÓN  
POWER SUPPLY

Tensión constante de 13,6V/14,4V  
Corriente máxima 50A

Constant voltage 13.6V/14.4V  
Maximum current 50A



Especial para  
reprogramaciones.  
Special for  
reprogramming.